

# くりりんセンターピット火災等の発生について（令和2年度）

## 1 発生状況

①日 時：令和3年1月20日（水）19：06

場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ出口の下

原 因：不明

影 響：消防隊出動。受入終了後のため搬入への影響はなし。



②日 時：令和3年1月21日（木）13：16

場 所：可燃ごみピット 6番扉下付近の下

原 因：前日の残火が要因と推測

影 響：消防隊出動。13：17 搬入受入停止。15：02 市町村の計画収集車のみ受入再開。16：30 全車受入再開。



③日 時：令和3年3月12日（金）15：25

場 所：可燃ごみピット 可燃物搬送コンベヤ出口の下

原 因：不明

影 響：消防隊出動。15：40 受入停止。当日受入停止。市町村の  
計画収集車、一般廃棄物収集運搬許可車、一般車、計 44  
台搬入できず。



#### 火災等発生の要因

出火原因は特定できていませんが、ほとんどの火災等が不燃・大型ごみを破碎する機械の運転中に起きており、破碎処理後に選別した可燃物を可燃ごみピットに搬送しているコンベヤ出口の下が火災等の発生場所となっています。このことから、燃やさないごみ袋にリチウムイオン電池やこれらの電池を内蔵している製品等が入れられ、破碎した際に衝撃が加わり発火したものと考えられています。